

## プレカット加工 採寸位置

素材を生かした複雑な曲線加工も実現することができます。


### BOX型

1. 掛幅 (B)  
1段目段板の段鼻から上段板の段鼻までの寸法  
又は1段あたりの踏面×段板枚数
2. 階高 (C)  
1Fフロア上面より2Fフロア上面までの寸法
3. 側板外々寸法 (A)  
段板長さの参考とします。
4. 段数  
段板の枚数 (上り切段数-1)
5. 鼻の出 (D)  
段板の重なり寸法  
(段板巾-踏面)
6. 巾木寸法 (HB)  
指定有場合ご記入下さい。



### 廻り階段部 (BOX大入)

1. 廻り段数  
段数指定下さい。
2. 縦寸法 (J1) (J2)  
廻り段初段の段鼻より側板外寸法
3. 横寸法 (I)  
側板外寸法より接続される初段々鼻までの寸法  
側板外寸法より対向する側板外寸法  
(180°) の場合



### ミックスオープン型

1. 掛幅 (B)  
1段目段板の段鼻から上段板の段鼻までの寸法  
又は1段あたりの踏面×段板枚数
2. 階高 (C)  
1Fフロア上面より2Fフロア上面までの寸法
3. 側板外々寸法 (A)  
段板長さの参考とします。
4. 段数  
段板の枚数 (上り切段数-1)
5. 鼻の出 (D)  
段板の重なり寸法  
(段板巾-踏面)
6. 巾木寸法 (HB)  
指定有場合ご記入下さい。

